




- Bestaande schouwslot (onderhoud aanliggende eigenaren)
- Vervallen schouwslot
- Nieuwe schouwslot (onderhoud aanliggende eigenaren)
- Schouwslot onderhoud Waterschap (nieuw)
- Schouwslot onderhoud Waterschap (bestaand)
- ▲▲▲ Schouwslot onderhoud 1 zijde, linker of rechter oever (nieuw)
- ▲▲▲ Schouwslot onderhoud 1 zijde, linker of rechter oever (bestaand)
- Schouwslot onderhoud derden (nieuw)
- Schouwslot onderhoud derden (bestaand)
- Schouwslot onder aangepast toezicht (nieuw)
- Schouwslot onder aangepast toezicht (bestaand)
- Schouwslot Eerst schonen Waterschap (nieuw)
- Schouwslot Eerst schonen Waterschap (bestaand)

- Waterschapsgrens
- Hoofwatergang

- Kunstwerken**
- Stuw
  - Inlaat
  - Gemaal
  - Sluis
  - Duiker

Vastgesteld op 14 september 2020 namens het dagelijks bestuur  
M. Lange



Teamhoofd GEODIV  
Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering

**Hünne en Aa's**

A1	A2	A3	A4
B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4
D1	D2	D3	D4

Assistent 3  
0614-04-1010444  
tel. 020-691-0000  
fax 020-691-0000  
waternet@hunaenaa.nl

**Vastgestelde schouwkaart 2020**  
Kaartblad D1

0 100 200 400 600 800 Meters

Datum: 11-09-2020  
Formaat: A0

Topografische ondergrond: © Topografische Dienst Kadaster

Doc. M. Burger

