


- |  |  |  |
|--|--|--|
| — Bestaande schouwslot (onderhoud aanliggende eigenaren) | — Schouwslot onderhoud 1 zijde, linker of rechter oever (nieuw)    | — Schouwslot onder aangepast toezicht (nieuw)    |
| - - - Vervallen schouwslot                               | — Schouwslot onderhoud 1 zijde, linker of rechter oever (bestaand) | — Schouwslot onder aangepast toezicht (bestaand) |
| — Nieuwe schouwslot (onderhoud aanliggende eigenaren)    | — Schouwslot onderhoud 3e derden (nieuw)                           | — Schouwslot Eerst schonen Waterschap (nieuw)    |
| — Schouwslot onderhoud Waterschap (nieuw)                | — Schouwslot onderhoud 3e derden (bestaand)                        | — Schouwslot Eerst schonen Waterschap (bestaand) |
| — Schouwslot onderhoud Waterschap (bestaand)             |  |  |

- Waterschapsgrens
- Hoofdwaterring

- Kunstwerken**
- Stuw
  - Inlaat
  - Gemaal
  - Sluis
  - Duiker

Vastgesteld op 14 september 2020 namens het dagelijks bestuur  
M. Lange



Teamhoofd GEODIV  
Personeelszaken, Financiën & Bedrijfsvoering

**Hünze en Aa's**

Assistent 3  
WV-AD-VEER

00 0000 00000  
00 0000 00000

water@huna.nl


A1	A2	A3	A4
B1	B2	B3	B4
C1	C2	C3	C4
D1	D2	D3	D4

**Vastgestelde schouwkaart 2020**  
Kaartblad D4

0 100 200 400 600 800  
Meters

Datum: 11-09-2020  
Formaat: A0

Topografische ondergrond: DT Topografische Dienst Kadaster  
Oec. W. Burger



\\sage\informatie\2020\rapporten\_2020\rapport\_202002\_01\document\_\rapport\_202002\_01.dwg